

Datenblatt.

Estrichziegel unglasiert

Attribut	Wert	Prüfnorm	Ergebnis / Anmerkung
Artikelnummer	12899		
Bezeichnung	Estrichziegel unglasiert als Lastverteilschicht		
Nennmaß	200 x 525 x 18 mm		
Werkmaß	200 x 525 x 18 mm		
Form	rechteckig		
Oberfläche	eben		
Farbe	ziegelrot natur		
Maße lange Seite	± 4,0 mm	EN ISO 10545-2	bestanden
Maße kurze Seite	± 2,0 mm	EN ISO 10545-2	bestanden
Dicke	± 1,8 mm	EN ISO 10545-2	bestanden
Geradheit	± 0,3% max. ± 1,5 mm	EN ISO 10545-2	bestanden
Rechtwinkligkeit	± 1,0% ± 2,0 mm	EN ISO 10545-2	bestanden
Ebenflächigkeit	± 1,5% Prüfung über Grenzlehre	EN ISO 10545-2	bestanden
Funktionalität von Nut / Feder	Prüfung über Grenzlehre		
Biegefestigkeit	≥ 28 N/mm ²	EN ISO 10545-4	30 – 32 N/mm ²
Brandverhalten	A1 nicht brennbar	DIN EN 13501	A1 nicht brennbar
Wasseraufnahme	max. 5,0%	DIN EN 10545-4	≤ 3,5 %
Wärmeleitfähigkeit bei 30°C	1,20 W/mK	bei 30°C FGK-AV	1,30 W/mK
Temperaturwechselbeständigkeit	FGK	EN ISO 10545-9	bestanden
Frostbeständigkeit	FGK	EN ISO 10545-12	bestanden
Widerstand gegen Tiefenverschleiß	max. 393 mm ³	EN ISO 10545-6	bestanden
kg / Stück	3,8 kg		
Stück / m ²	ca. 9,5 Stück		
Kleber / m ²	0,9 – 1,0 kg/m ²		
kg / Palette	950 kg		
Stück / Palette	240 Stück		
m ² / Palette	25,2 m ²		
Stück / Paket	5 Stück		
Pakete / Palette	48 Pakete		
m ² / Paket	0,525 m ²		



Leipfinger-Bader GmbH

Werk Weroth
TONALITY GmbH
In der Mark 100
56414 Weroth

Tel. 06435 90999-0
bodensysteme@leipfinger-bader.de
www.leipfinger-bader.de

Ansprechpartner

Daniel Vogl
Produktmanagement Boden
Tel. 01515 4129502
daniel.vogl@leipfinger-bader.de

Max Zwinzscher
Vertrieb Innendienst
Tel. 08782 25897-13
max.zwinzscher@leipfinger-bader.de

Bei unserem Produkt Estrichziegel handelt es sich um ein Erzeugnis, das in einem natürlichen Brennprozess hergestellt wird. Es kann daher zu geringfügige Farb- und sonstige Oberflächenveränderungen an der Ware, handelsübliche Toleranzen bzgl. Maß, Gewicht etc. sowie andersartige Abweichungen in deren Erscheinungsbild (geringfügige Unregelmäßigkeiten, Farbeffekte, Verformungen) kommen, welche die Brauchbarkeit der Ware nicht negativ beeinflussen und daher nicht als Mangel oder gar vertragswidrige Leistung anzusehen sind.

Estrichziegel sind schon beim Öffnen der Packungen und vor Verlegung auf Unregelmäßigkeiten, Fehler und Mängel zu prüfen. Estrichziegel die dabei fehlerhaft erscheinen dürfen nicht verlegt werden. Mehrkosten die dadurch entstehen, dass Estrichziegel ohne Prüfung oder trotz sichtbarer Beanstandungen verlegt werden, werden nicht erstattet. Der Ersatz fehlerhafter Estrichziegel ist frühzeitig vor Arbeitsbeginn zu reklamieren.

Dieses Datenblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Die Angaben dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Dies begründet weder einen Rechtsanspruch noch erfolgt daraus eine Verbindlichkeit und Haftung. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund. Bei Neuaufgabe oder Produktveränderung verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.